



NTS 版本 5.2.1.7 更新說明

適用型號

NTS 1134F 1136F 1154FR 3356FR 3372FR 5572FR

適用版本

5.2.1.6 (5f8cee00d08de8a7390a5e7a0f5cd5bc3d4aa225)

注意事項

軟體更新之後，系統會自動重新開機(會重開兩次)，約 3 ~ 5 分鐘。

更新事項

※系統設定※

管理員→

- (01) 新增:【紀錄清除】> "智慧清除設定" 功能。
- (02) 新增:【紀錄清除】> "紀錄清除": "VPN : SSLVPN 紀錄"。
- (03) 修正:【系統設定】> "WatchDog Timer" 和 "Outbound load balance of t-bridging"無操作日誌的問題。
- (04) 修正:【紀錄清除】> "紀錄清除": "內容紀錄 : WEB 紀錄"，清除紀錄後無法繼續產生紀錄的問題。

系統升級→

修正:【韌體資訊】>【下載】韌體版本檔案無法更新的問題。

訊息通知→

新增:【訊息通知】> "系統異常關機通知" 功能。

CMS→

修正:【CMS 狀態監控】> "備份" 出現錯誤訊息的問題。

AP 管理→

- (01) 新增: 支援型號: NWA1123-AC-HD, NWA1123-AC-PRO, NWA1123-ACv3, NWA5123-AC-HD, NWA110-AX, NWA50-AX, WAX610D。
- (02) 新增: **【AP 管理】** > "派送設定": '重新啟動 AP' 功能. (Howay2000NI, AP300 不支援。)
- (03) 調整: **【AP 管理】** > "型號" 選單依字母排序。
- (04) 修正: 部份 AP 韌體升級後因 SSH 加密版本變更, 無法正常連線問題。
- (05) 修正: 部份情況導致更新 AP 資訊時間過長的問題。

SSL 憑證設定→

- (01) 修正: 管理介面未正確套用更新後的憑證問題。
- (02) 修正: 匯入中繼憑證無效的問題。
- (03) 修正: 使用英文語系介面在重新產生憑證時, 提示視窗出現錯誤資訊。
- (04) 修正: 部份情況匯入憑證未正確時, 管理介面無法連線的問題。

※網路介面與路由※

網路介面→

修正: 部份情況導致儲存設定後出現錯誤訊息。

Multiple Subnet→

修正: 部份情況發生 "外部網路介面位址與連線模式設定" 設定無效。

其他設定→

新增: "加入本機預設路由" 設定功能。

※管制條例※

WAN 的管制→

- (01) 修正: **【WAN 對 DMZ 管制】** DMZ 界面使用 bridge 模式時, 部份情況新增條例會出現錯誤訊息。
- (02) 修正: **【紀錄】** 點開視窗後出現錯誤的問題。

※管理目標※

應用程式管理→

修正:【管制紀錄】查詢時間過長的問題。

URL 管理→

修正: 部份情況在套用過濾後, 無法瀏覽網頁的問題。

防火牆功能→

(01) 修正:【防火牆功能】>"IP 位址例外" 設定的 IP 仍會觸發 "Port Scan" 紀錄。

(02) 修正:【防護紀錄】>"介面" 部份情況資訊顯示不完整的問題。

上網認證→

(01) 調整:【AD 使用者】優化與 AD Server 連線流程,增加處理效率。

(02) 修正:【認證設定】>"認證通訊埠" 設定為 0 時,部份情況發生管理界面無法連線的問題。

(03) 修正:【本機使用者】【新增/編輯】選擇 "當下次登入時要求使用者更改密碼" 上網認證登入異常的問題。

(04) 修正: 上網認證帳號登入成功後未重新統計登入失敗次數的問題。

電子白板→

(01) 調整: 加強上傳檔案相關機制與保護。

(02) 修正:【使用者群組】>"版面設定" 部份情況儲存設定後出現錯誤訊息。

※網路服務※

DNS 伺服器→

修正:【網域設定】【編輯】>"TXT" 編輯設定時出現錯誤。

WEB 服務→

(01) 修正:【WEB】>"加密連線設定" 未啟用時,【重新產生憑證】出現錯誤的問題。

(02) 修正:【WEB】>"憑證安裝程式設定" 啟用時, 未正確顯示說明頁面的問題。

(03) 修正:【WEB】>"加密連線設定">:【重新產生憑證】過濾封包異常的問題。

病毒引擎→

(01) 調整:【ClamAV 引擎】ClamAV 優化記憶體使用。

- (02) 修正: **【ClamAV 引擎】** 儲存設定無操作日誌的問題。
- (03) 修正: **【ClamAV 引擎】** ClamAV 部份情況無法更新病毒資料庫的問題。
- (04) 修正: **【Kaspersky 引擎】** 部份情況下無法啟用的問題。
- (05) 修正: **【Kaspersky 引擎】** > "Licenses" 無法匯入的問題。

高可用性→

- (01) 修正: 部份情況發生 Master 與 Backup 主機同時服務的問題。
- (02) 修正: 部份情況發生同步停止的問題。

※進階防護※

交換器管理→

- (01) 新增: 支援 Switch 型號 GS2220-28, XGS2210-52, GS2220-50, Cisco-C2960L-24TS-LL。
(支援協同防禦, IP Source Guard)
- (02) 新增: 支援 Switch 型號 XS1930-10.。(支援 SNMP)
- (03) 修正: **【網路狀態圖】** 部份情況 Port 資訊未顯示。
- (04) 修正: **【網路狀態圖】** 部份情況階層顯示錯誤的問題。
- (05) 修正: **【IP Source Guard】** 不同網段的 IP 無法綁定的問題。
- (06) 修正: **【PoE 排程設定】** **【新增/編輯】** 頁面顯示不正確的問題。

內網防護→

修正: 未啟動偵測時, 後端程序仍執行分析的問題。

※郵件管理※

修正: 部份情況信件夾帶較大的附件檔案會導致, 郵件處理程序異常的問題。

郵件過濾與記錄→

- (01) 調整: **【垃圾郵件通知】** 垃圾郵件清單通知信件內連結加強連線安全性。
- (02) 修正: **【郵件過濾與記錄】** > "垃圾郵件清單、稽核通知信的連線設定" > "通訊埠"資訊錯誤的問題
- (03) 修正: **【垃圾郵件通知】** > 使用者垃圾郵件隔離清單加入 **【個人黑名單/個人白名單】** 失敗的問題
- (04) 修正: **【有效帳號設定】** > "有效郵件設定 (Exchange Server)" 部份情況同步清單異常。
- (05) 修正: **【郵件內文過濾】** 更新時間顯示問題。

郵件紀錄查詢→

修正: 郵件附件檔檔名有雙引號("), 會導致介面顯示錯誤。

※SSLVPN※

SSL VPN 設定→

- (01) 修正: 網路界面變更設定時, 未連動 SSLVPN 相關路由的問題。
- (02) 修正: SSLVPN 使用的網路區段, 與其他介面重複時仍可儲存設定的問題。
- (03) 修正: 部份情況使用【POP3, IMAP, RADIUS 使用者】未正確同步設定的問題。
- (04) 修正: 未設定任何 SSL Client 清單時, 仍可連線至 SSLVPN Client 檔案下載頁面問題。
- (05) 修正: 【Client SSL VPN 列表】無操作日誌的問題。
- (06) 修正: 【Client SSL VPN 列表】> "刪除" 提示訊息錯誤。

※VPN※

IPSec Tunnel→

修正: 【Auto VPN Server/Client】PPPoE 介面未正確同步 IP 的問題。

PPTP 伺服器→

- (01) 調整: 【PPTP 帳號列表】[新增/編輯] > 輸入非法字元時, 明確提示錯誤的字元。
- (02) 修正: 部份情況導致服務未運作的問題。

L2TP→

修正: 部份情況導致服務未運作的問題。

VPN 管制→

修正: 【VPN 對 內部 管制/內部 對 VPN 管制】[新增/編輯] 部份情況出現 "CMD Error" 的錯誤訊息。

※日誌※

操作日誌→

新增：系統異常關機紀錄。

※其他※

- (01) 新增：【管理介面】首頁 "伺服器軟體版本" 增加 tip 顯示 hotfix 版本資訊。
- (02) 修正：【系統】系統 log 導致 flash 空間不足的問題。
- (03) 修正：【系統】部份頁面未正確檢查登入狀態。
- (04) 修正：【Console】輸入 enter 後未出現選單的問題。